#### **BULLETIN SECURITE N°35 – Novembre 2022**





# Bulletin de Sécurité N°35 Mesures opérationnelles pour l'hiver

Novembre 2022

# Hiver 2022 - 2023

L'hiver arrivant, nous vous proposons les précautions nécessaires pour voler en sécurité. Ces informations ne sont pas exhaustives et le bon sens doit rester la règle.

# 1 Préparation du vol

### 1.1 Etude attentive de la météo

- Les risques de faible visibilité (brume et brouillard, stratus...etc.)
- Etude des fronts des Anticyclones : Risques accrus de faibles visibilités en basses couches
- Les risques de givrage (TEMSI iso 0°C, T° sur les cartes WINTEM, l'humidité dans l'air...)
- La différence des températures entre celle relevée et le point de rosée T°/Td

### 1.2 L'accessibilité des terrains : Départ, arrivée, dégagements, déroutements

- Etat des pistes : terrains en herbe, verglas, neige...
- Etat des taxiways et des parkings
- Possibilité de mettre l'avion à l'abri
- Evidemment NOTAM et METEO ainsi que les SupAIP
- Performances de votre avion

ACAM 2022- Version v01 Novembre 2022 Page 1/3

#### **BULLETIN SECURITE N°35 – Novembre 2022**



### 2 Prévol

- Mettre à bord le matériel de protection de l'avion si départ vers une destination extérieure :
  - O Housses de protection cellule et hélice, cordes d'arrimage, cales, ....
- Etat des surfaces :
  - N'admettez aucune trace de givre, glace ou neige sur les ailes et plans fixes horizontaux.
  - Attention le verglas est transparent et difficile à voir et détecter : <u>passer la</u> <u>main</u> sur les surfaces
- Ménager la batterie (Eclairage, volets...)
- Appliquer les procédures par temps froid :
  - Voir le Manuel de Vol et la checklist

### 3 Roulage

- Désembuer le pare-brise avant de rouler
- Faîtes chauffer le moteur avant le roulage et vérifier la pression et la température d'huile avant les essais moteur
- Rouler à faible allure : les taxiways peuvent être glissants

### 4 Vol

- Au décollage, tenir compte de l'état de la piste pour les performances
  - Se référer au manuel de vol sur les performances de décollage et d'atterrissage et prendre les marges de sécurité nécessaires
- Utiliser le réchauffage carburateur tel que prévu dans le Manuel de Vol
  - Utilisation en tout ou rien
  - Utilisation systématique lors de réduction de puissance
  - o Le supprimer en montée, en remise de gaz
  - L'utiliser en descente à la demande (voir Manuel de Vol)
- Eviter les conditions givrantes :
  - o Glace = réduction des performances (jusqu'à la perte de contrôle),
  - Givrage de l'hélice = vibrations, givrage
  - Pare-brise = perte de visibilité...
- Avec le chauffage en cabine surveiller régulièrement le détecteur de CO
- Avec une T° ( T° standard, vous volez à une altitude plus basse que celle de votre altimètre
- A l'atterrissage tenir compte de l'état de la piste pour les performances

ACAM 2022- Version v01 Novembre 2022 Page 2/3

### **BULLETIN SECURITE N°35 – Novembre 2022**



# 5 Après vol

- Faites une visite « Après Vol » de votre avion : état des surfaces, des trains, de l'hélice...
- Si possible (Aix LFMA), ranger l'avion dans le hangar
- Si l'avion doit rester à l'extérieur (Aix ou aérodrome externe), mettre en place le matériel de protection en fonction des prévisions météo.

# En résumé...

- ✓ Préparer attentivement votre vol en tenant compte du froid et des conditions météorologiques
- √ Attention aux conditions givrantes, notamment lors des descentes et en circuit d'aérodrome
- ✓ Utiliser à bon escient le réchauffage carburateur
- ✓ Protéger convenablement l'aéronef au parking

#### Bons vols.

Patrick Elkan - CPS ACAM - cps@aeroclub-acam.org

https://www.aeroclub-acam.fr/web/prive/securite-des-vols/ | https://rexffa.fr/

ACAM 2022- Version v01 Novembre 2022 Page 3/3